

Façade en pignon



79 Pamproux

irrégularité des baies,
non alignement des linteaux

Façade en gouttereau



86 Verrières