

habitat urbain


XIX^e siècle

1^{ère} moitié : pas ou peu de décor




comble à surcroît

porte bâtarde
≠ 2 vantaux et
imposte vitrée



79 Melle




corniche

bandeau

appui saillant

16 Barbezieux-Saint-Hilaire

2^{ème} moitié : accentuation du décor



corniche

bandeau d'appui
bandeau de niveau

encadrement
saillant mouluré

16 Cognac




lucarne à fronton

corniche à
denticules

linteau décoré

86 Mirebeau

fin de siècle



corniche

maison de faubourg

16 Cognac